


MONTÁŽ TESNENIA ZÁRUBNE



Po vybalení tesnení je potrebné ich dôkladne skontrolovať. Presvedčte sa, či tesnenia nie sú poškodené a majú dostatočnú dĺžku. Pre prípad reklamácie je potrebné predložiť doklad o zakúpení zárubne.

Postup:

Tesnenia sa montujú na hotovú zárubňu bez osadeného dverného krídla. V prípade tesnenia SILLEN B2 nie je potrebné používať lepidlo alebo iný spojovací materiál. Silikónové tesnenie prahu dverí je opatrené samolepiacim pásikom a taktiež nie je nutné použitie iných spojovacích materiálov. Pred aplikáciou je potrebné vyčistiť drážku zárubne a očistiť (prípadne odmastniť) nerezový kryt prahu dverí. Taktiež je nutné pred aplikáciou odmontovať protiplech priskrutkovaný k profilu zárubne.

Krok 1. Tesnenie SILLEN B2 aplikujeme do drážky zárubne od jej spodného okraja. Jemným tlakom zatlačíme tesnenie do drážky a postupujeme v zatlačaní po celom obvode profilov zárubne. Tesnenie nenaťahujeme a nezatlačáme ostrými predmetmi, pretože by mohlo dôjsť k jeho znehodnoteniu. V rohu zárubne tesnenie nepreriezame, ale jemne ohneme do požadovaného tvaru. Po osadení skontrolujeme, či je tesnenie rovnomerne zatlačené v drážke zárubne a prebytočné tesnenie odrežeme alebo odstrihneme. Po aplikáciu znovu osadíme protiplech na pôvodné miesto.

Krok 2. Tesnenie prahu dverí aplikujeme na bočnú stranu nerezového krytu pomocou osadeného samolepiaceho pásiku na tesnení. Pred aplikáciou čiastočne odkryjeme ochrannú vrstvu samolepiaceho pásika na tesnení a priložíme lepiacu stranu k okraju bočnej strany nerezového krytu. Jemným prítlakom tesnenie priliepame, pričom postupne odkrývame ochrannú vrstvu až kým nenalepíme tesnenie po celej šírke prahu. Tesnenie pri lepení nenaťahujeme ani inak nedeformujeme, pretože by mohlo prísť k jeho poškodeniu. Prebytočné tesnenie odrežeme alebo odstrihneme.

Údržba/Záruka:

1. Tesnenie čistite čistou vodou a utierajte mäkkou bavlnenou handričkou.
2. K vyčisteniu ťažko odstrániteľných nečistôt používajte čistič na báze saponátu. Nikdy nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky, prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, kyseliny a podobne.
3. Uskladňujte v suchu a nevystavujte intenzívnemu slnečnému žiareniu.
4. Záručná lehota na tesnenie je 24 mesiacov.

BENEDOOR, s.r.o.
Školská 233/6, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 45 424 772 IČ DPH: SK2022970543
Tel./fax: +421 42 4691 060
benedoor@benedoor.sk
www.benedoor.sk